





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI			
Data compilazione	13 / 11 / 2013	Cod ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
² Provincia	Modena	036	
³ Comune	Sestola	043	
4 Località abitata	Roncoscaglia	10003	
⁵ Sezione censuaria		79	
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000002465	00	
⁷ Identificativo Unità Strutturale	999		
⁸ Identificativo Area di Emergenza	000000000		
9 Identificativi infrastrutture di a	000000026	b	
Accessibilità/Connessione c		d	
10 Indirizzo	Via San Biagio	¹¹ Civico 2	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	The Community of the Co		
Sezione 2 – CARATTERISTICHE GEI	MEDALI		
	Sì No ¹⁴ Interna	D'estremità D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSI	BILITÀ/CONNESSIONE (AC) Sì No		
¹⁶ UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	Sì • No ¹⁷ Chiesa	Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3 19 PIANI INTERRATI	0 •1 2 ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) • ≤2,50	2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 ²¹ µ	ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 6	
²² VOLUME UNICO SU AC Sì ● No ²³ SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 120			
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata			
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva • Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì • No			
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● NO 28 PIANO PILOTIS Sì ● NO 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● NO			
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave • Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO • Carente Sufficiente Buono □ DROPRIETÀ 32 □ D. I.			
PROPRIETÀ 32 Pubblica 34 MORFOLOGIA Pianeggia	✓ Privata	Su forte pendio (>30°)	
	26		
Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA Tipo instabilità 38 Frana	30 40		
GEOLOGIA / Localizzazione frana	Interferente con l'unità strutturale	Cedimenti differenziali Cavità sotterranee 44 A monte 45 A valle	
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	R1 R2 R3 R4	47 Area alluvionabile Sì ● No	
Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPI	CIEICHE		
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90		
DESTINAZIONE D'OSO (USO ATTUALE)			
A ✓ Resider	ziale (H 1) D Turistico	(K 0) G ✓ Deposito (N 1)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	rcio (I 0) E Produzione	(L 0)	
c Serv. pu	ıbbl. (J O) F Uffici	(M 0)	
c Serv. pu	bbl. (J 0) F Uffici ≤1919 ✓ 19-45 46-61 62-71	(M 0) 72-81 82-91 92-01 ≥2002	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE		72-81 82-91 92-01 ≥2002	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 √ 19-45 46-61 62-71	72-81 82-91 92-01 ≥2002	

Марра	