

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|--------------------------|--------------|---|
| Data compilazione | 22 / 01 / 2016 | Codice ISTAT | |
| ¹ Regione | EMILIA-ROMAGNA | | 08 |
| ² Provincia | Modena | | 036 |
| ³ Comune | Zocca | | 047 |
| ⁴ Località abitata | Verucchia | | 20011 |
| ⁵ Identificativo Area di Emergenza | 000000002 | | |
| ⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | 000000005 | b |
| | c | | d |
| | | | |
| ^{7b} Denominazione | CAMPEGGIO DI M.QUESTIOLO | | ⁷ Mappa in allegato (vedi retro) |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | |
|---|---|--|---|
| ⁸ TIPOLOGIA | <input type="radio"/> Ammassamento | <input checked="" type="radio"/> Ricovero | <input type="radio"/> Ammassamento - Ricovero |
| ⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE | <input checked="" type="radio"/> Piano di emergenza comunale | <input type="radio"/> Piano di emergenza provinciale | <input type="radio"/> Altro |
| ¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE | 2008 | | |
| ¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d) | 6 | | |
| ¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d) | 7 | | |
| ¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq) | | | 12000 |
| DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m) | ¹⁴ Massima | 120 | ¹⁵ Minima |
| | | | 80 |
| ¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ | <input type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in buone condizioni | <input type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni | <input checked="" type="radio"/> Fondo naturale |
| | <input type="radio"/> Fondo naturale | <input type="radio"/> Fondo naturale non praticabile | |
| ¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO | Acqua | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) |
| | | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti |
| | Elettricità | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) |
| | | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti |
| | Fognatura | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) |
| | | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti |
| ²⁰ MORFOLOGIA | <input type="radio"/> Pianeggiante | <input checked="" type="radio"/> Su leggero pendio (15°±30°) | <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) |
| ²¹ UBICAZIONE | <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | <input checked="" type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | ²² <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta |
| ²³ MICROZONAZIONE SISMICA | Zona MS (condizione peggiore) | <input checked="" type="radio"/> Stabile | <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni |
| | | <input type="radio"/> Instabile | |
| | Tipo instabilità | ²⁴ <input type="checkbox"/> Frana | ²⁵ <input type="checkbox"/> Liquefazione |
| | | ²⁶ <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace | ²⁷ <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali |
| | | ²⁸ <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee | |
| | Localizzazione frana | ²⁹ <input type="checkbox"/> Interferente con l'area di emergenza | ³⁰ <input type="checkbox"/> A monte |
| | | ³¹ <input type="checkbox"/> A valle | |
| ³² GEOLOGIA / | Falda | <input checked="" type="radio"/> Assente | <input type="radio"/> Freatica |
| ³³ IDROGEOLOGIA | | <input type="radio"/> Artesiana | |
| | Acque superficiali | <input checked="" type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Ruscaldamento diffuso |
| | | <input type="radio"/> Ruscaldamento concentrato | |
| ³⁴ Rischio PAI | <input type="radio"/> R1 | <input type="radio"/> R2 | <input type="radio"/> R3 |
| | <input type="radio"/> R4 | ³⁵ Area alluvionabile | <input type="radio"/> Sì |
| | | | <input checked="" type="radio"/> No |