



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 25 / 09 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Bologna. Comune: Budrio. Località abitata: Budrio. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000201400. Indirizzo: via Benni. Denominazione: Casa della Salute di Budrio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: S20. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1963. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1963. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 30. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento.