



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 11 / 10 / 2016 Codice ISTAT

1 Regione EMILIA-ROMAGNA 08

2 Provincia Bologna 037

3 Comune Casalfiumanese 012

4 Località abitata Casalfiumanese 10001

5 Sezione censuaria

6 Identificativo Aggregato Strutturale 0000000338 00

7 Identificativo Unità Strutturale 001

8 Identificativo Area di Emergenza

9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000076 b c d

10 Indirizzo via I Maggio 11 Civico 20

12b Denominazione ufficio tributi 12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 PIANI INTERRATI 0 1 2 ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 4

22 VOLUME UNICO SU AC Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 1341

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata

25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No

27 PILASTRI ISOLATI Sì No 28 PIANO PILOTIS Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No

30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUNTENTIVO Carente Sufficiente Buono

PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 Privata

34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile

SISMICA Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee

GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte 45 A valle

46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Sì No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc 49b Ricovero in emergenza

DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario S37 51 Uso attuale S37

52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1992 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995

ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 20

55 Ore fruizione nel giorno 8 56 Mesi fruizione nell'anno 12

57 Interventi dopo la costruzione Sì No 58 Anno

59 Ampliamenti

60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso

62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale

63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico

64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali

65 Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento

69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento

72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento

75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata