



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 29 / 01 / 2018. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Bologna. Comune Castello d'Argile. Località abitata Castello d'Argile. Identificativo Aggregato Strutturale 0000090300. Identificativo Unità Strutturale 001. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000010 b 0000000011. Indirizzo via Europa Unità. Denominazione Palestra scuola secondaria.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Si No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si No. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 530. DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente. STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono. UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta. MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte A valle.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro 013. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario S67 51 Uso attuale S67. ANNO DI PROGETTAZIONE 1958 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1960. ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 30 55 Ore fruizione nel giorno 8 56 Mesi fruizione nell'anno 10. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 57 Interventi dopo la costruzione Si No 58 Anno 2014. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento T 67 Data 20 / 05 / 2012 68 Tipo intervento M. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata.