



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 27 / 09 / 2016. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Bologna, Comune Castel San Pietro Terme, Località abitata Osteria Grande. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001301, Identificativo Unità Strutturale 003, Identificativo Area di Emergenza 000000020. Indirizzo viale Broccoli, Denominazione bocciodromo polisportiva.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No, 14 Interna, D'estremità, D'angolo. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) No. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1, PIANI INTERRATI 0. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 5. VOLUME UNICO SU AC No, SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 238. TIPO MURATURA Buona, CATTIVA, Non identificata. TIPO DI PIANO PILOTIS No, SOPRAELEVAZIONI No. DANNO STRUTTURALE Medio - grave, STATO MANUTENTIVO Carente. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA Stabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico, Area alluvionabile No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario 002. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S65, Uso attuale S65. ANNO DI PROGETTAZIONE 1978, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1980. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 20, Ore fruizione nel giorno 8, Mesi fruizione nell'anno 12. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).