



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 17 / 11 / 2016. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Bologna, Comune San Lazzaro di Savena, Località abitata San Lazzaro. Identificativo Aggregato Strutturale 0000249700, Identificativo Unità Strutturale 999, Identificativo Area di Emergenza 0000000002. Indirizzo Via Bellaria, Denominazione Sede AVIS/ANPI.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No, 14 Interna, D'estremità, D'angolo. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2, PIANI INTERRATI 0. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 6. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 166. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, TIPO MURATURA Cattiva, Non identificata. CORDOLI O CATENE Sì, No. STATO MANUTENTIVO Carente, Sufficiente, Buono. PROPRIETÀ Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA Stabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario 002. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, Dicomac, Com, Coi, Coc. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S91, Uso attuale S99. ANNO DI PROGETTAZIONE 1960, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1960. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 3, Ore fruizione nel giorno 6, Mesi fruizione nell'anno 10. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).