

| Sezione 1 - IDENTIFICATIVI                                   |                |  |              |
|--|----------------|--|--------------|
| Data compilazione  | 05/01/2015     |  | Codice ISTAT |
| 1 Regione  | Emilia Romagna |  | 008          |
| 2 Provincia  | Ferrara        |  | 038          |
| 3 Comune   | Argenta        |  | 001          |
| 4 Località abitata   | Argenta        |  | 10002        |
| 5 Sezione censuaria  |                |  | A393         |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 000000497900   |  |              |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           |                |  | 007          |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                |  |              |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a              |  | b            |
|  | c              |  | d            |
| 10 Indirizzo   | via Matteotti  |  | 11 Civico 34 |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro)                            |                |  |              |

| Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input checked="" type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |   |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |   |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |   |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 3  | 19 PIANI INTERRATI   | <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3 |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   | 8   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  | 184   |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input checked="" type="radio"/> Non identificata  | 29 SOPRAELEVAZIONI   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 31 STATO MANUTENTIVO   | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono      |
| PROPRIETÀ  | 32 <input type="checkbox"/> Pubblica   | 33 <input checked="" type="checkbox"/> Privata   |   |
| 34 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°+30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |   |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio   | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta   |   |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile   | 38 <input type="checkbox"/> Frana  | 39 <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione   |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 40 <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace   | 41 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali  | 42 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee  |
|  | 43 <input type="checkbox"/> Interferente con l'unità strutturale   | 44 <input type="checkbox"/> A monte  | 45 <input type="checkbox"/> A valle   |
|  | Rischio PAI <input checked="" type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4   | 47 Area alluvionabile  | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  |

| Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE     |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)        | S90  |  |  |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO               | A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 2 )  | D <input type="checkbox"/> Turistico (K )  | G <input type="checkbox"/> Deposito (N ) |
|  | B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 2 )   | E <input type="checkbox"/> Produzione (L ) |  |
|  | C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (U )   | F <input type="checkbox"/> Uffici (M )     |  |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | <input type="checkbox"/> ≤1919 <input checked="" type="checkbox"/> 19-45 <input type="checkbox"/> 46-61 <input type="checkbox"/> 62-71 <input type="checkbox"/> 72-81 <input type="checkbox"/> 82-91 <input type="checkbox"/> 92-01 <input type="checkbox"/> ≥2002 |  |  |
| 51 UTILIZZAZIONE                           | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> non utilizzato <input type="radio"/> in costruzione <input type="radio"/> non finito <input type="radio"/> abbandonato                         |  |  |
| 52 OCCUPANTI                               | 8  |  |  |