





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	20/12/2014	Codice ISTAT
<sup>1</sup> Regione	Emilia Romagna	008
<sup>2</sup> Provincia	Ferrara	038
<sup>3</sup> Comune	Argenta	001
<sup>4</sup> Località abitata	Benvignante	10004
<sup>5</sup> Sezione censuaria	5	A393
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	000000716100	
<sup>7</sup> Identificativo Unità Strutturale	001	
<sup>8</sup> Identificativo Area di Emergenza		
9 Identificativi infrastrutture di a	000000027	b
Accessibilità/Connessione c	000000027	d
10 Indirizzo	strada provinciale 65	11 Civico snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)	strada provinciale 05	SIIC
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI		
		D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)  Sì No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro		
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4 19 PIANI INTERRATI ●0 0 1 2 ≥3		
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)		
22 VOLUME UNICO SU AC Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 424		
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata		
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No		
27 PILASTRI ISOLATI Sì No 28 PIANO PILOTIS Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No		
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono		
PROPRIETÀ  32  □ Pubblica  33  ☑ Privata  34 MORFOLOGIA  ③ Pianeggiante  ⑤ Su leggero pendio (15°÷30°)  ⑤ Su forte pendio (>30°)		
Soft versante incombente o torte pendio Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE  SISMICA  Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle		
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI • R1 R2 R3 R4 Area alluvionabile • Sì No		
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE		
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S30		
A0.		
A Residenz		(K ) G Deposito (N )
		(L )
c ✔Serv. pubbl. (J 1 ) F Uffici (M )		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE    ✓ ≤1919  19-45  46-61  62-71  72-81  82-91  92-01  ≥2002		
51 UTILIZZAZIONE   •>65% 30-65% <30% on non utilizzato oin costruzione non finito abbandonato		
52 OCCUPANTI 10		