





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE versione 2.0

Data compilazione  20/12/2014  Codice ISTAT  Regione  Emilia Romagna  008  Provincia  Ferrara  038  Comune  Argenta  Benvignante  10004  Sezione censuaria  Identificativo Aggregato Strutturale  Identificativo Unità Strutturale  Identificativo Area di Emergenza  Identificativo Area di Emergenza  Identificativi infrastrutture di  Accessibilità/Connessione  Strada provinciale 65  Accessibilità/Connessione  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI  POSIZIONE NELL'AGGREGATO  POSIZIONE NELL'AGGREGATO  Emilia Romagna  008  Codice ISTAT  Codice ISTAT  Codice ISTAT  Codice ISTAT  Doble Indicativa  O08  Argenta  O01  Argenta  O01  Argenta  O01  Argenta  O03  Benvignante  O00000716100  Doble Indicativo Area di Emergenza  Identificativi infrastrutture di  Accessibilità/Connessione  Codice ISTAT  O08  Indicativa  In
Emilia Romagna  O08  Provincia Ferrara O38  Comune Argenta O01  Località abitata Benvignante I0004  A393  Identificativo Aggregato Strutturale Identificativo Area di Emergenza  Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione  Indirizzo  Indirizzo  Mappa in allegato (vedi retro)  Emilia Romagna O08  O08  Ferrara O38  A393  A
Provincia Ferrara O38 Comune Argenta O01 Località abitata Benvignante D0004 Sezione censuaria Identificativo Aggregato Strutturale Identificativo Area di Emergenza Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione Indirizzo Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
Comune Argenta 001  Località abitata Benvignante 10004  Sezione censuaria A393  Identificativo Aggregato Strutturale 000000716100  Identificativo Unità Strutturale 003  Identificativo Area di Emergenza  Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione c strada provinciale 65  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
4 Località abitata Benvignante 10004 5 Sezione censuaria 6 Identificativo Aggregato Strutturale 7 Identificativo Unità Strutturale 8 Identificativo Area di Emergenza 9 Identificativi infrastrutture di a Accessibilità/Connessione 10 Indirizzo 10 Indirizzo 10 Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI 10 Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI 10 Indirizzo 10 Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
5 Sezione censuaria 6 Identificativo Aggregato Strutturale 7 Identificativo Area di Emergenza 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione 10 Indirizzo 10 Indirizzo 11 Civico snc 12 Mappa in allegato (vedi retro)  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
6 Identificativo Aggregato Strutturale 000000716100  7 Identificativo Unità Strutturale 003  8 Identificativo Area di Emergenza  9 Identificativi infrastrutture di a Accessibilità/Connessione c d d 11 Civico snc  10 Indirizzo strada provinciale 65  11 Civico snc  12 Mappa in allegato (vedi retro)
7 Identificativo Unità Strutturale 003  8 Identificativo Area di Emergenza
8 Identificativo Area di Emergenza 9 Identificativi infrastrutture di
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione c d d 11 Civico snc 12 Mappa in allegato (vedi retro) Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
Accessibilità/Connessione c d d 11 Civico snc 12 Mappa in allegato (vedi retro)  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
12 Mappa in allegato (vedi retro)  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
12 Mappa in allegato (vedi retro)  Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)  Sì No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2 19 PIANI INTERRATI ●0 ○1 ○2 ≥3
<sup>20</sup> ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)
<sup>22</sup> VOLUME UNICO SU AC Sì ●No <sup>23</sup> SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 131
<sup>24</sup> STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No
27 PILASTRI ISOLATI
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETÀ  32 Pubblica  33 Privata  34 Privata
34 MORFOLOGIA  Pianeggiante  Su leggero pendio (15°÷30°)  Su forte pendio (>30°)  URICAZIONE  36 Superior pendio (>30°)
Sotto versante incompente o rorte pendio  Sopra versante incompente o cresta
MICROZONAZIONE  SISMICA  Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI • R1 R2 R3 R4 * Area alluvionabile • Sì No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48
DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)  S30
A Residenziale (H ) D Turistico (K ) G Deposito (N )
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Commercio (I ) E Produzione (L )
c ✔Serv. pubbl. (」 1 )    F    Uffici    (M    )
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE   ✓ ≤1919  19-45  46-61  62-71  72-81  82-91  92-01  ≥2002
51 UTILIZZAZIONE
<sup>52</sup> OCCUPANTI 1