





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	15/12/2014	Codice ISTAT
¹ Regione	Emilia Romagna	008
² Provincia	Ferrara	038
³ Comune	Argenta	001
⁴ Località abitata	Santa Maria Codifiume	10014
⁵ Sezione censuaria		A393
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	00000943100	1.055
⁷ Identificativo Unità Strutturale	999	
⁸ Identificativo Area di Emergenza		
9 Identificativi infrastrutture di a	000000006	b
Accessibilità/Connessione c	000000000	d
10 Indirizzo	strada provinciale 25	¹¹ Civico 2
12 Mappa in allegato (vedi retro)	strada provinciale 25	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI		
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata © Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo		
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro		
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 19 PIANI INTERRATI ●0 ○1 ○2 ○≥3		
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) \bigcirc ≤2,50 \bigcirc 2,50-3-50 \bigcirc 3,50-5,00 \bigcirc ≥5,00 \bigcirc 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 9		
22 VOLUME UNICO SU AC Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 85		
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata		
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No		
27 PILASTRI ISOLATI Sì No 28 PIANO PILOTIS Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No		
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono		
PROPRIETÀ 32 □ Pubblica 33 ☑ Privata 34 MORFOLOGIA ③ Pianeggiante ⑤ Su leggero pendio (15°÷30°) ⑤ Su forte pendio (>30°)		
27 7-2- MC (and finite propriete of total periods) (Carbilly and and State of Carbilly and Carbi		
MICROZONAZIONE SISMICA Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle		
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI • R1 R2 R3 R4 Area alluvionabile • Sì No		
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE		
⁴⁸ DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S90		
A0.		
A Residenz		
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Commer		(L)
c Serv. pubbl. (J) F Uffici (M)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE		
51 UTILIZZAZIONE •>65% 30-65% <30% non utilizzato in costruzione non finito abbandonato		
⁵² OCCUPANTI 4		