

| Sezione 1 - IDENTIFICATIVI | | | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|
| Data compilazione | 07/12/2014 | Codice ISTAT | |
| 1 Regione | Emilia Romagna | 008 | <input type="checkbox"/> |
| 2 Provincia | Ferrara | 038 | <input type="checkbox"/> |
| 3 Comune | Argenta | 001 | <input type="checkbox"/> |
| 4 Località abitata | San Biagio | 10012 | <input type="checkbox"/> |
| 5 Sezione censuaria | | A393 | <input type="checkbox"/> |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale | 000000998300 | | <input type="checkbox"/> |
| 7 Identificativo Unità Strutturale | | 999 | <input type="checkbox"/> |
| 8 Identificativo Area di Emergenza | 0000000019 | | <input type="checkbox"/> |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | b | <input type="checkbox"/> |
| | c | d | <input type="checkbox"/> |
| 10 Indirizzo | via Buriona | 11 Civico | snc <input type="checkbox"/> |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro) | | | |

| Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI | | | |
|--|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO | 13 Isolata <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> | 14 Interna <input type="checkbox"/> D'estremità <input type="checkbox"/> D'angolo <input type="checkbox"/> | |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> | | |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 17 Chiesa <input type="checkbox"/> Teatro <input type="checkbox"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> | |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) | 1 <input type="checkbox"/> | 19 PIANI INTERRATI | <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3 |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) | <input type="checkbox"/> ≤2,50 <input type="checkbox"/> 2,50-3-50 <input checked="" type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00 | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA | 5 <input type="checkbox"/> |
| 22 VOLUME UNICO SU AC | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) | 175 <input type="checkbox"/> |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE | <input checked="" type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | | |
| 25 TIPO MURATURA | <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Cattiva <input type="checkbox"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |
| 27 PILASTRI ISOLATI | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 28 PIANO PILOTIS | <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |
| 30 DANNO STRUTTURALE | <input type="checkbox"/> Gravissimo <input type="checkbox"/> Medio - grave <input type="checkbox"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente | 31 STATO MANUTENTIVO | <input type="checkbox"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Buono |
| PROPRIETÀ | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata | 33 | |
| 34 MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°+30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | | |
| UBICAZIONE | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | |
| MICROZONAZIONE SISMICA | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="checkbox"/> Stabile <input type="checkbox"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile | | |
| Tipo instabilità | 38 <input type="checkbox"/> Frana <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace | 41 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali | 42 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA | Localizzazione frana <input type="checkbox"/> Interferente con l'unità strutturale | 44 <input type="checkbox"/> A monte | 45 <input type="checkbox"/> A valle |
| Rischio PAI | <input checked="" type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 | 47 Area alluvionabile | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |

| Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE | | | |
|--|--|---|---|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) | S65 <input type="checkbox"/> | | |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO | A <input type="checkbox"/> Residenziale (H <input type="checkbox"/>) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K <input type="checkbox"/>) | G <input type="checkbox"/> Deposito (N <input type="checkbox"/>) |
| | B <input type="checkbox"/> Commercio (I <input type="checkbox"/>) | E <input type="checkbox"/> Produzione (L <input type="checkbox"/>) | |
| | C <input checked="" type="checkbox"/> Serv. pubbl. (U 1 <input type="checkbox"/>) | F <input type="checkbox"/> Uffici (M <input type="checkbox"/>) | |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | <input type="checkbox"/> ≤1919 <input type="checkbox"/> 19-45 <input type="checkbox"/> 46-61 <input type="checkbox"/> 62-71 <input checked="" type="checkbox"/> 72-81 <input type="checkbox"/> 82-91 <input type="checkbox"/> 92-01 <input type="checkbox"/> ≥2002 | | |
| 51 UTILIZZAZIONE | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> non utilizzato <input type="radio"/> in costruzione <input type="radio"/> non finito <input type="radio"/> abbandonato | | |
| 52 OCCUPANTI | 30 <input type="checkbox"/> | | |