



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 02 / 05 / 2018. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Ferrara. Comune: Copparo. Località abitata: Copparo. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000016006. Indirizzo: Via Vittorio Veneto. Denominazione: Palestra - Scuola Media Govoni.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: S67. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1972. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1973. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 88. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento T, Data: 20 / 05 / 2012.