



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 10 / 02 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Ferrara. Comune: Mesola. Località abitata: Bosco Mesola. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001268. Indirizzo: via Buttini. Denominazione: Palestra Plesso Manzoni.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): >=5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 560. DANNO STRUTTURALE: Assente. STATO MANUTENTIVO: Buono. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: S67. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1980. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1980. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 5. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento: 00 / 00 / 0000. VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).