



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 04 / 07 / 2018
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Ferrara
Comune: Tresigallo
Località abitata: Tresigallo-Final di Rero
Indirizzo: Viale Roma
Denominazione: Comando Stazione dei Carabinieri

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Soccorso sanitario
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: S30
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1936
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1938
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 5
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento T, Data 20 / 05 / 2012