



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 04 / 07 / 2018. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Ferrara. Comune Tresigallo. Località abitata Tresigallo-Final di Rero. Identificativo Aggregato Strutturale 0000018008. Indirizzo Via del Mare. Denominazione CERPIC - Magazzino Regione Emilia Romagna.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 5. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) >=5,00. VOLUME UNICO SU AC No. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S30. ANNO DI PROGETTAZIONE 1934. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1937. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 2. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA Codice evento T Data 20 / 05 / 2012.