





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICAT	IVI						
Data compilazione	06 / 04 / 2017			Codice ISTAT			
¹ Regione	Regione		EMILIA-ROMAGNA			08	
² Provincia		Ravenna				039	
³ Comune		Brisighella				004	
4 Località abitata		Brisighella				10001	
⁵ Sezione censuaria							
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale			0000	002591	02		
7 Identificativo Unità Strutturale				008	<u></u>		
⁸ Identificativo Area di Emergenza			000				
g Identificativi infrastrutture di a			0000	000002	b		
Accessibilità/Connessione	С		0000	300002	d		
10 Indirizzo		Piazza G. Mar	coni		-	¹¹ Civico	n
12 Mappa in allegato (vedi retro)						CIVIC	5/6
Sezione 2 - CARATTERIST			14	orna	D'actron:	tà D'angala	
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo							
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì No 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro							
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTER	10				≥3		
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	•	,50-3-50 3,50-				POSTA DELLA COPERTUR	
22 VOLUME UNICO SU AC	Sì • 1					DIA DI PIANO (ma)	116
							Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No							No
²⁷ PILASTRI ISOLATI	• Sì (2 •	No 28 P	IANO PILOTIS	Sì	No 2	⁹ SOPRAELEVAZIONI	Sì • No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave ● Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono							
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata							
³⁴ MORFOLOGIA	Pianeggian	te Su legge	ro pendio (15°÷30	°) Sı	u forte pend	io (>30°)	
UBICAZIONE 35 ✓ Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta							
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni • Instabile							
SISMICA Tipo instabilità		Liquefazior		tiva e capac		Cedimenti differenziali	Cavità sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione f	rana		te con l'unità stru			A monte	A valle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI		R1 R2	2 R3	● R4	47 Area	alluvionabile	Sì • No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE							
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)		S90					
49	A / Residenz	iale (н 1) D Tur	istico	(к	O) G ✓ Depos	sito (N 1)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	B Commerci		O) E Produzione		(L 0)		,
o E Nomeno omina o oso	c Serv. pub						
50							
				62-71	72-81		-01 ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	• >65% 30-		Non utilizzato I	n costruzioi	ne Non fir	nito Abbandonato	
52 OCCUPANTI		5					

