



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 14 / 03 / 2015. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Ravenna, Comune Cotignola. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001873, Identificativo Unità Strutturale 002, Identificativo Area di Emergenza 0000000CT5. Indirizzo Via Pertini, Denominazione COC alternativo - Centro polivalente "Cotogno".

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata, FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d), NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1, ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, VOLUME UNICO SU AC, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, PILASTRI ISOLATI Sì, DANNO STRUTTURALE Gravissimo, PROPRIETÀ Pubblica, MORFOLOGIA Pianeggiante, UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario, STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Coc, DESTINAZIONE D'USO Uso originario S30, ANNO DI PROGETTAZIONE 2004, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2005, ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 5, INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.