



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 25 / 02 / 2015. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Ravenna. Comune: Fusignano. Località abitata: Fusignano. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000986. Identificativo Unità Strutturale: 003. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000010, b) 0000000011, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Corso Emaldi. Denominazione: COC - sede municipale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata [Si]. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): [Si]. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. VOLUME UNICO SU AC: [Si]. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA: Tipo instabilità: Frana, Liquefazione. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R1.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Coc. DESTINAZIONE D'USO: Uso originario S36. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1850. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1900. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 5. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: [blank]. VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).