US 1

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione: 23 / 01 / 2015 — Codice ISTAT

1 Regione: EMILIA-ROMAGNA — 08
2 Provincia: Ravenna — 039
3 Comune: Massa Lombarda — 013
4 Località abitata: Massa Lombarda — 10001
5 Sezione censuaria:
6 Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001499 — 00
7 Identificativo Unità Strutturale: 009
8 Identificativo Area di Emergenza:
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a: b: c: d:
10 Indirizzo: P.zza Mazzini — 11 Civico: 11
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata: Sì / ● No — 14 Interna / D'estremità / ● D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì / ● No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Sì / ● No — 17 Chiesa / Teatro / Torre/campanile/ciminiera / Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2 — 19 PIANI INTERRATI: ● 0 / 1 / 2 / ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50 / ● 2,50-3-50 / 3,50-5,00 / ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 5
22 VOLUME UNICO SU AC: Sì / ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 210
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: ● C.a. / Acciaio / Acciaio-c.l.s. / Muratura / Mista (muratura/c.a.) / Legno / Non identificata
25 TIPO MURATURA: Buona / Cattiva / Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE: Sì / ● No
27 PILASTRI ISOLATI: Sì / ● No — 28 PIANO PILOTIS: Sì / ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI: Sì / ● No
30 DANNO STRUTTURALE: Gravissimo / Medio - grave / Leggero / ● Assente — 31 STATO MANUTENTIVO: Carente / Sufficiente / ● Buono
PROPRIETÀ — 32 Pubblica: — 33 Privata: ✓
34 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante / Su leggero pendio (15°÷30°) / Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE — 35 Sotto versante incombente o forte pendio: — 36 Sopra versante incombente o cresta:
MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile / Stabile con amplificazioni / ● Instabile
Tipo instabilità — 38 Frana: — 39 Liquefazione: ✓ — 40 Faglia attiva e capace: — 41 Cedimenti differenziali: — 42 Cavità sotterranee:
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 Interferente con l'unità strutturale: — 44 A monte: — 45 A valle:
46 Rischio PAI: R1 / R2 / R3 / R4 — 47 Area alluvionabile: ● Sì / No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE): S91

49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO

A	Residenziale	(H 0)	D	Turistico	(K 0)	G	Deposito	(N 0)
B	Commercio	(I 0)	E	Produzione	(L 0)			
C	Serv. pubbl.	(J 0)	F	✓ Uffici	(M 1)			

50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE: ≤1919 / 19-45 / 46-61 / 62-71 / ✓ 72-81 / 82-91 / 92-01 / ≥2002
51 UTILIZZAZIONE: ● >65% / 30-65% / <30% / Non utilizzato / In costruzione / Non finito / Abbandonato
52 OCCUPANTI: 7