





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI	
Data compilazione	27 / 12 / 2017 Codice ISTAT
<sup>1</sup> Regione	EMILIA-ROMAGNA 08
<sup>2</sup> Provincia	Ravenna 039
<sup>3</sup> Comune	Ravenna 014
4 Località abitata	Ravenna 10039
<sup>5</sup> Sezione censuaria	
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	000000193 00
7 Identificativo Unità Strutturale	001
8 Identificativo Area di Emergenza	
g Identificativi infrastrutture di	a b
Accessibilità/Connessione	c d
<sup>10</sup> Indirizzo	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	viale santi baldini 11 Civico 30
Sezione 2 - CARATTERISTICHE (	
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata	Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo
	CESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)  Sì • No  17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	o in the state of
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50	2
22 VOLUME UNICO SU AC Sì	22
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.	No     SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)     Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona	
27 PILASTRI ISOLATI Sì	● No 28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No
	Medio - grave ● Leggero Assente <sup>31</sup> STATO MANUTENTIVO Carente ● Sufficiente Buono
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata	
	eggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE 35 Sott	to versante incombente o forte pendio  Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione	e peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni • Instabile
SISMICA Tipo instabilità 38	Frana <sup>39</sup> 🗸 Liquefazione <sup>40</sup> Faglia attiva e capace <sup>41</sup> Cedimenti differenziali <sup>42</sup> Cavità sotterrane
GEOLOGIA / Localizzazione frana	Interferente con l'unità strutturale  44 A monte  45 A valle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	R1 ● R2 R3 R4 <sup>47</sup> Area alluvionabile ● Sì No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	s90
49 A ✓ Res	sidenziale (H 3) D Turistico (K 0) G Deposito (N 0)
c Serv. pubbl. (J 0 ) F Uffici (M 0 )	
<sup>50</sup> EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ✓ 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002
o >65% UTILIZZAZIONE	30-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato
52 OCCUPANTI	6