





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	15 / 10 / 2015	Codice ISTAT
<sup>1</sup> Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
<sup>2</sup> Provincia	Ravenna	039
<sup>3</sup> Comune	Solarolo	018
4 Località abitata	Solarolo	10001
<sup>5</sup> Sezione censuaria		
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	0000002005	00
<sup>7</sup> Identificativo Unità Strutturale	999	
<sup>8</sup> Identificativo Area di Emergenza	000000002	
9 Identificativi infrastrutture di		b
Accessibilità/Connessione		d
10 Indirizzo	VIA KENNEDY	11 Civico snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)		
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI		
	Sì No <sup>14</sup> Interna	D'estremità D'angolo
	, IBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>	<u> </u>
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA		Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1 19 PIANI INTERRATI	• 0
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 • 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 3		
<sup>22</sup> VOLUME UNICO SU AC Sì ● No <sup>23</sup> SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 13		
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata		
<sup>25</sup> TIPO MURATURA Buona	Cattiva • Non identificata 26 CO	ORDOLI O CATENE Sì ● No
1.1-1-1111 1-31111	No <sup>28</sup> PIANO PILOTIS Sì •	
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono		
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata		
MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE  35 Sotto versante incombente o forte pendio  Sopra versante incombente o cresta		
MICROZONAZIONE  37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni ● Instabile  SISMICA Tipo instabilità 38 France 39 / Liquefazione 40 Fadia attiva e capace 41 Codimenti differenziali 42 Cavità sotterranee		
I seelisseesiana fuona	a ✓ Liquerazione Faglia attiva e capace	e Cedimenti differenziali Cavita sotterranee
GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	R1 R2 R3 R4	A monte A valle  A rea alluvionabile Sì ● No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE		
destinazione d'uso (uso attuale) \$70		
<sup>49</sup> A Reside	nziale (H 0) D Turistico	( $\kappa$ 0) G Deposito ( $\kappa$ 0)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comm	ercio (I 0) E Produzione	(L 0)
c ✓ Serv. p	ubbl. (J 1 ) F Uffici	(M 0)
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 ✓ 72-81 82-91 92-01 ≥2002		
51 UTILIZZAZIONE >65% ◆ 30-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato		
52 OCCUPANTI	0	



