

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|  |   |                                   |            |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| Data compilazione  | 17 / 11 / 2015                                  | Codice ISTAT                      |            |
| 1 Regione  | EMILIA-ROMAGNA                                  |                                   | 08         |
| 2 Provincia  | Forli-Cesena                                    |                                   | 040        |
| 3 Comune   | Gatteo  |                                   | 016        |
| 4 Località abitata   | Gatteo-Sant'Angelo                              |                                   | 10002      |
| 5 Sezione censuaria  |   |                                   | 0001       |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 0000001436                                      | 00                                |            |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           | 999   |                                   |            |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |   |                                   |            |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000007                                    | b                                 | 0000000008 |
|  | c   | d                                 |            |
| 10 Indirizzo   | Via Roma  | 11 Civico                         | 8          |
| 12b Denominazione  | ex-casa del fascio-centro culturale polivalente | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |            |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No   | 14 <input type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo   |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No   |   |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input checked="" type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 3  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3                      |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input checked="" type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA  |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)   |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input checked="" type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 25 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA  |
| 25 TIPO MURATURA   | <input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata  | 26 CORDOLI O CATENE   |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS  |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 29 SOPRAELEVAZIONI  |
| PROPRIETÀ  | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica  | 31 STATO MANUTENTIVO  |
| 34 MORFOLOGIA  | 33 <input type="checkbox"/> Privata  | <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio   | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta  |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore)   | <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile                           |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 38 <input type="checkbox"/> Frana  | 39 <input type="checkbox"/> Liquefazione  |
|  | 40 <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace   | 41 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali   |
|  | 43 <input type="checkbox"/> Localizzazione frana   | 42 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee  |
|  | 44 <input type="checkbox"/> Interferente con l'edificio strategico   | 45 <input type="checkbox"/> A valle   |
|  | 47 <input type="radio"/> Rischio PAI   | 46 <input type="radio"/> A monte  |
|  | <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input checked="" type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4   | 47 Area alluvionabile   |
|  |  | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|   |   |  |   |                    |  |     |  |     |
|---|---|--|---|--------------------|--|-----|--|-----|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA   | <input type="radio"/> Coordinamento interventi  | 001  | <input type="radio"/> Soccorso sanitario                  | 002                | <input type="radio"/> Intervento operativo | 003 | <input checked="" type="radio"/> Altro | 007 |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | <input type="checkbox"/> Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input type="checkbox"/> Coc          | 49b  | <input checked="" type="checkbox"/> Ricovero in emergenza |                    |  |     |  |     |
| DESTINAZIONE D'USO                      | 50 Uso originario   | S32  | 51 Uso attuale  | S41                |  |     |  |     |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE                | 1939  | 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE                                  | 1939  |                    |  |     |  |     |
| ESPOSIZIONE                             | 54 Persone mediamente presenti  | 1  | 55 Ore fruizione nel giorno                               | 5                  | 56 Mesi fruizione nell'anno                | 12  |  |     |
|   | 57 Interventi dopo la costruzione   | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | 58 Anno   | 2007               |  |     |  |     |
|   | 59 Ampliamenti  |  |   |                    |  |     |  |     |
|   | 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%  |  |   |                    |  |     |  |     |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI         | 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso   |  |   |                    |  |     |  |     |
|   | 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale  |  |   |                    |  |     |  |     |
|   | 63 <input checked="" type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico  |  |   |                    |  |     |  |     |
|   | 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali   |  |   |                    |  |     |  |     |
|   | 65 Altro  |  |   |                    |  |     |  |     |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA           | 66 Codice evento  | 67 Data  | 00 / 00 / 0000  | 68 Tipo intervento |  |     |  |     |
|   | 69 Codice evento  | 70 Data  | 00 / 00 / 0000  | 71 Tipo intervento |  |     |  |     |
|   | 72 Codice evento  | 73 Data  | 00 / 00 / 0000  | 74 Tipo intervento |  |     |  |     |
| 75 VERIFICA SISMICA                     | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input checked="" type="radio"/> Non effettuata |  |   |                    |  |     |  |     |

Mappa

