





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI	
Data compilazione	06 / 06 / 2013 Cod ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA 08
² Provincia	Forlì-Cesena 040
³ Comune	Roncofreddo 037
4 Località abitata	Roncofreddo-Santa Paola 10006
⁵ Sezione censuaria	
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	4003700307 00
7 Identificativo Unità Strutturale	008
8 Identificativo Area di Emergenza	
9 Identificativi infrastrutture di a	000000AC15 b
Accessibilità/Connessione c	d
¹⁰ Indirizzo	Piazza S. Allende
12 Mappa in allegato (vedi retro)	1 Idazza S. Alleride
Sezione 2 – CARATTERISTICHE GEN POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata	IERALI Sì ● No
POSIZIONE NELL'AGGREGATO ¹³ Isolata 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIB	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	$0 \qquad \qquad ^{19} \text{ PIANI INTERRATI} \qquad 0 \qquad 1 \qquad 2 \qquad \geq 3$
	2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 ²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 20
	No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 16
²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.	Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
²⁵ TIPO MURATURA • Buona	Cattiva Non identificata ²⁶ CORDOLI O CATENE Sì • No
²⁷ PILASTRI ISOLATI Sì •	No 28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono	
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata	
³⁴ MORFOLOGIA Pianeggia	
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peg	30 40
SISMICA Tipo instabilità ³⁸ Frana	Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale R1 R2 R3 ● R4 A monte A valle Sì ● No
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	N1 N2 N3 W N4 "Area alluvionablie 31 W N0
Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE	
destinazione d'uso (uso attuale)	S36
49 A Residen:	ziale (H 0) D Turistico (K 0) G Deposito (N 0)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Commei	rcio (I 0) E Produzione (L 0)
c ✓ Serv. pu	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ✓ ≤1919 19-45 46-61 ✓ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002	
	-65% <30% • Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato
	3577 - STATE AND THE COST ALIGHE MOIT HITTO PADDITIONAL
⁵² OCCUPANTI	0