





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO



Sezione 1 - IDENTIFICATIVI			
Data compilazione	02 / 04 / 2013	Cod ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
² Provincia	Rimini	099	
³ Comune	Cattolica	002	
4 Località abitata	Cattolica	10001	
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0CACHIESA1	00	
⁷ Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di a	000000014	b	
Accessibilità/Connessione c	000000011	d	
¹⁰ Indirizzo	Via C.A. dalla Chiesa	¹¹ Civico	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	Via Cirit dana Cinoca		
Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI			
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata		D'estremità D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSI		2 angois	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro			
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 PIANI INTERRATI 0 0 1 2 ≥3			
²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50		ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 45	
22 VOLUME UNICO SU AC Sì •	No 23 S	UPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 300	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio ♠ Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata			
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì ● No			
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● NO 28 PIANO PILOTIS Sì ● NO 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● NO			
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono			
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata			
MORFOLOGIA ● Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile Tipo instabilità 38 15 20 39 12 40 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			
Frana	Liquetazione Faglia attiva e capac	ce Cedimenti differenziali Cavita sotterranee	
GEOLOGIA / Localizzazione frana 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale R1 R2 R3 R4	A monte A valle A rea alluvionabile Sì ● No	
Nischio I Ai		Area alluvionabile	
Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE			
destinazione d'uso (uso attuale)	S71		
49 A Residen	ziale (H 0) D Turistico	(κ 0) G Deposito (κ 0)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	rcio (I O) E Produzione	(L 0)	
c ✓ Serv. pu	bbl. (J 1) F Uffici	(M 0)	
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ✓ 82-91 92-01 ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE			
⁵² OCCUPANTI 1			

Марра	