

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|   |                 |              |       |
|---|-----------------|--------------|-------|
| Data compilazione   | 09 / 05 / 2017  | Codice ISTAT |       |
| 1 Regione   | EMILIA-ROMAGNA  |              | 08    |
| 2 Provincia   | Rimini          |              | 099   |
| 3 Comune  | Mondaino        |              | 006   |
| 4 Località abitata  | Mondaino        |              | 10001 |
| 5 Sezione censuaria   |                 |              |       |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                          | 0000000234      | 00           |       |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                              | 002             |              |       |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                              |                 |              |       |
| 9 Identificativi infrastrutture di<br>Accessibilità/Connessione | a               | b            |       |
|   | c               | d            |       |
| 10 Indirizzo  | Via Fonte Leali | 11 Civico    | 392   |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro)                               |                 |              |       |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input checked="" type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 2  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input checked="" type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 7  |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata   | 26 CORDOLI O CATENE <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 29 SOPRAELEVAZIONI   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 31 STATO MANUTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono              |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 32 PROPRIETÀ <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata   |
| 33 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   | 34 STATO MANUTENTIVO   |
| 35 UBICAZIONE  | <input checked="" type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta   | 36 STATO MANUTENTIVO   |
| 37 MICROZONAZIONE SISMICA  | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile   | 38 STATO MANUTENTIVO   |
| 38 TIPO INSTABILITÀ  | 38 Frana <input type="checkbox"/> Liquefazione <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee  | 39 STATO MANUTENTIVO   |
| 39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA   | 43 Localizzazione frana <input type="checkbox"/> Interferente con l'unità strutturale <input type="checkbox"/> A monte <input type="checkbox"/> A valle  | 44 STATO MANUTENTIVO   |
| 40 RISCHIO PAI   | <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4  | 45 STATO MANUTENTIVO   |
| 41 AREA ALLUVIONABILE  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 46 STATO MANUTENTIVO   |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|  |  |                     |                   |         |
|--|--|---------------------|-------------------|---------|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)        | S03  |                     |                   |         |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO               | A Residenziale (H 0 )  | D Turistico (K 0 )  | G Deposito (N 0 ) |         |
|  | B Commercio (I 0 )   | E Produzione (L 0 ) |                   |         |
|  | C Serv. pubbl. (J 1 )  | F Uffici (M 0 )     |                   |         |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | ≤1919  | 19-45               | 46-61             | 62-71   |
|  |  |                     |                   | 72-81   |
|  |  |                     |                   | 82-91   |
|  |  |                     |                   | 92-01   |
|  |  |                     |                   | ✓ ≥2002 |
| 51 UTILIZZAZIONE                           | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> In costruzione <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandonato |                     |                   |         |
| 52 OCCUPANTI                               | 100  |                     |                   |         |