

### Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

|  |                |              |  |
|--|----------------|--------------|--|
| Data compilazione  | 17 / 09 / 2020 | Codice ISTAT |  |
| 1 Regione  | EMILIA-ROMAGNA | 08           |  |
| 2 Provincia  | Piacenza       | 033          |  |
| 3 Comune   | Piacenza       | 032          |  |
| 4 Località abitata   | Piacenza       | 10007        |  |
| 5 Sezione censuaria  |                |              |  |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 0000000033     | 00           |  |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           | 005            |              |  |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                |              |  |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000040   | b            |  |
|  | c              | d            |  |
| 10 Indirizzo   | Via Venturini  | 11 Civico    |  |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro)                            |                |              |  |

### Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input type="radio"/> Interna <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 4  | 19 PIANI INTERRATI <input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input checked="" type="radio"/> Non identificata | 9  |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata   | 26 CORDOLI O CATENE  |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 28 PIANO PILOTIS   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 29 SOPRAELEVAZIONI   |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 31 STATO MANUTENTIVO   |
| PROPRIETÀ  | 32 <input type="radio"/> Pubblica <input checked="" type="radio"/> Privata   | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono                                   |
| 34 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input checked="" type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta  |  |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile   |  |
| 38 Tipo instabilità  | 39 Frana <input type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace <input type="radio"/> Cedimenti differenziali <input type="radio"/> Cavità sotterranee  |  |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 43 Localizzazione frana <input type="radio"/> Interferente con l'unità strutturale <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle   |  |
| Rischio PAI  | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4   | 47 Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |

### Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

|  |  |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------|--|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)        | S90  |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO               | <table> <tr> <td>A Residenziale (H 0 )</td> <td>D Turistico (K 0 )</td> <td>G Deposito (N 0 )</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0 )</td> <td>E Produzione (L 0 )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0 )</td> <td>F Uffici (M 0 )</td> <td></td> </tr> </table> | A Residenziale (H 0 ) | D Turistico (K 0 ) | G Deposito (N 0 ) | B Commercio (I 0 ) | E Produzione (L 0 ) |  | C Serv. pubbl. (J 0 ) | F Uffici (M 0 ) |  |
| A Residenziale (H 0 )                      | D Turistico (K 0 )   | G Deposito (N 0 )     |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| B Commercio (I 0 )                         | E Produzione (L 0 )  |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| C Serv. pubbl. (J 0 )                      | F Uffici (M 0 )  |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | ≤1919 <input checked="" type="checkbox"/> 19-45 <input type="checkbox"/> 46-61 <input type="checkbox"/> 62-71 <input type="checkbox"/> 72-81 <input type="checkbox"/> 82-91 <input type="checkbox"/> 92-01 <input type="checkbox"/> ≥2002                                    |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| 51 UTILIZZAZIONE                           | <input type="radio"/> >65% <input checked="" type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> In costruzione <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandonato                                   |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |
| 52 OCCUPANTI                               | 0  |                       |                    |                   |                    |                     |  |                       |                 |  |



Mappa

