

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|----------------|--------------|-------|
| Data compilazione | 04 / 02 / 2015 | Codice ISTAT | |
| ¹ Regione | EMILIA-ROMAGNA | | 08 |
| ² Provincia | Ravenna | | 039 |
| ³ Comune | Conselice | | 008 |
| ⁴ Località abitata | San Patrizio | | 10004 |
| ⁵ Sezione censuaria | | | |
| ⁶ Identificativo Aggregato Strutturale | 0000001097 | 00 | |
| ⁷ Identificativo Area di Emergenza | 0000000CS7 | | |
| ⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | b | |
| | c | d | |
| ⁹ Mappa in allegato (vedi retro) | | | |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----|-------------------------------|---|
| ¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US) | | 2 | | | | |
| ¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE | | 0 | | | | |
| ¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...) | | 0 | | | | |
| NUMERO US | ¹³ Muratura | 2 | ¹⁴ C.a. | 0 | ¹⁵ Altre strutture | 0 |
| ¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m) | 6 | ¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) | | 290 | | |
| ¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO | 2 | ¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO | | 3 | | |
| ²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m) | | | | 0 | | |
| ²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) | | | | 0 | | |
| ²² INTERAZIONI TRA US | Volte e archi di interconnessione | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ²³ | Rifusioni o intasamenti | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ²⁴ | Disallineamento tra quote di imposta della copertura | | <input checked="" type="radio"/> sì <input type="radio"/> no | | | |
| ²⁵ | Disallineamento tra quote orizzontamenti | | <input checked="" type="radio"/> sì <input type="radio"/> no | | | |
| ²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE | Disallineamento pareti di facciata | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ²⁷ | Disallineamento negli spazi interni | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ²⁸ | Testata snella | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ²⁹ | Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³⁰ | Sistema di bucatore incongruo | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ | Pilastrati isolati, portici, piani pilotis | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³² | Sopraelevazioni, altane, torrioni | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³³ | Torri, campanili, ciminiere | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³⁴ | Unità Strutturali degradate o danneggiate | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US) | Diffuso sistema di tiranti e catene | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³⁶ | Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico | | <input type="radio"/> sì <input checked="" type="radio"/> no | | | |
| ³⁷ MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | | | | | |
| UBICAZIONE | ³⁸ <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | | | | | |
| MICROZONAZIONE SISMICA | ⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile | | | | | |
| | Tipo instabilità ⁴¹ <input type="checkbox"/> Frana ⁴² <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione ⁴³ <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace ⁴⁴ <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali ⁴⁵ <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee | | | | | |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA | Localizzazione frana ⁴⁶ <input type="checkbox"/> Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ <input type="checkbox"/> A monte ⁴⁸ <input type="checkbox"/> A valle | | | | | |
| | Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 ⁵⁰ Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | | | | | |