

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| Data compilazione | 29 / 05 / 2018 | Codice ISTAT | |
| 1 Regione | EMILIA-ROMAGNA | 08 | |
| 2 Provincia | Ravenna | 039 | |
| 3 Comune | Ravenna | 014 | |
| 4 Località abitata | Ravenna | 10039 | |
| 5 Sezione censuaria | | | |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale | 0000000199 | 00 | |
| 7 Identificativo Unità Strutturale | 999 | | |
| 8 Identificativo Area di Emergenza | 0000000009 | | |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000052 | b | 0000000053 |
| | c | d | |
| 10 Indirizzo | Viale Europa | 11 Civico | 1 |
| 12b Denominazione | Pala De André | 12 Mappa in allegato (vedi retro) | |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO | 13 Isolata <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | 14 <input type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) | 1 | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3 |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input checked="" type="radio"/> ≥5,00 | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA |
| 22 VOLUME UNICO SU AC | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input checked="" type="radio"/> Non identificata | 25 TIPO MURATURA |
| 25 TIPO MURATURA | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE |
| 27 PILASTRI ISOLATI | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 28 PIANO PILOTIS |
| 28 PIANO PILOTIS | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 29 SOPRAELEVAZIONI |
| 29 SOPRAELEVAZIONI | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 30 DANNO STRUTTURALE |
| 30 DANNO STRUTTURALE | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente | 31 STATO MANUTENTIVO |
| 31 STATO MANUTENTIVO | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata |
| 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata | 33 <input type="checkbox"/> Privata | 34 MORFOLOGIA |
| 34 MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta |
| 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | 37 Zona MS (condizione peggiore) |
| 37 Zona MS (condizione peggiore) | <input checked="" type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile | 38 Tipo instabilità |
| 38 Tipo instabilità | <input type="radio"/> Frana <input type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace | 41 Cedimenti differenziali |
| 41 Cedimenti differenziali | <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle | 42 Cavità sotterranee |
| 42 Cavità sotterranee | 43 Localizzazione frana | 44 Interferente con l'edificio strategico |
| 43 Localizzazione frana | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 | 45 A monte <input type="radio"/> A valle |
| 44 Interferente con l'edificio strategico | 45 A monte <input type="radio"/> A valle | 46 IDROGEOLOGIA |
| 45 A monte <input type="radio"/> A valle | 46 IDROGEOLOGIA | 47 Area alluvionabile |
| 46 IDROGEOLOGIA | Rischio PAI | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 |
| Rischio PAI | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 | 47 Area alluvionabile |
| <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 | 47 Area alluvionabile | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |
| 47 Area alluvionabile | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | |

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA | <input type="radio"/> Coordinamento interventi <input checked="" type="radio"/> 001 <input type="radio"/> Soccorso sanitario <input checked="" type="radio"/> 002 <input type="radio"/> Intervento operativo <input checked="" type="radio"/> 003 <input type="radio"/> Altro <input type="radio"/> 004 |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input type="checkbox"/> Coc <input checked="" type="checkbox"/> 49b <input checked="" type="checkbox"/> Ricovero in emergenza |
| DESTINAZIONE D'USO | 50 Uso originario S65 <input type="checkbox"/> 51 Uso attuale S65 <input type="checkbox"/> |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE | 1988 <input type="checkbox"/> 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1989 <input type="checkbox"/> |
| ESPOSIZIONE | 54 Persone mediamente presenti 4 <input type="checkbox"/> 55 Ore fruizione nel giorno 3 <input type="checkbox"/> 56 Mesi fruizione nell'anno 12 <input type="checkbox"/> |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI | 57 Interventi dopo la costruzione <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No <input type="radio"/> No 58 Anno <input type="checkbox"/> |
| 57 Interventi dopo la costruzione | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No <input type="radio"/> No |
| 58 Anno | <input type="checkbox"/> |
| 59 Ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% | <input type="checkbox"/> |
| 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso | <input type="checkbox"/> |
| 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale | <input type="checkbox"/> |
| 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico | <input type="checkbox"/> |
| 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali | <input type="checkbox"/> |
| 65 Altro | <input type="checkbox"/> |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA | 66 Codice evento <input type="checkbox"/> 67 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 68 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 66 Codice evento | 67 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 69 Codice evento <input type="checkbox"/> 70 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 71 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 67 Data 00 / 00 / 0000 | 69 Codice evento <input type="checkbox"/> 70 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 72 Codice evento <input type="checkbox"/> 73 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 74 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 69 Codice evento | 70 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 71 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 70 Data 00 / 00 / 0000 | 72 Codice evento <input type="checkbox"/> 73 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 74 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 72 Codice evento | 73 Data 00 / 00 / 0000 <input type="checkbox"/> 74 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 73 Data 00 / 00 / 0000 | 74 Tipo intervento <input type="checkbox"/> |
| 74 Tipo intervento | <input type="checkbox"/> |
| 75 VERIFICA SISMICA | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input checked="" type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input type="radio"/> Non effettuata |