

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | |
|---|--|--------------|
| Data compilazione | 23 / 10 / 2023 | Codice ISTAT |
| ¹ Regione | EMILIA-ROMAGNA | 08 |
| ² Provincia | Forlì-Cesena | 040 |
| ³ Comune | Cesenatico | 008 |
| ⁴ Località abitata | Cesenatico | 10003 |
| ⁵ Tipo infrastruttura | <input type="radio"/> Accessibilità <input checked="" type="radio"/> Connessione | |
| ⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione | 0000000018 | |
| ⁷ Mappa in allegato (vedi retro) | | |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|--|---|---|
| CATEGORIE STRADE | ⁸ <input type="checkbox"/> A: autostrade urbane ed extraurbane | ⁹ <input type="checkbox"/> B: extraurbane principali |
| | ¹⁰ <input type="checkbox"/> C: extraurbane secondarie | ¹¹ <input type="checkbox"/> D: urbane di scorrimento |
| | ¹² <input checked="" type="checkbox"/> E: urbane di quartiere | ¹³ <input type="checkbox"/> F: locali |
| LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) | ¹⁴ Massima 10 | ¹⁵ Minima 5 |
| ¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) | 116 | |
| ¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) | 116 | |
| ¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) | <input checked="" type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in buone condizioni <input type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni <input type="radio"/> Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata <input type="radio"/> Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso | |
| ¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) | <input checked="" type="radio"/> Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi <input type="radio"/> Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) <input type="radio"/> Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate <input type="radio"/> Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile) | |
| ²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) | 0 | |
| ²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) | 0 | |
| ELEMENTI CRITICI (numero) | ²² Ferrovie in attraversamento 0 | ²³ Ponti e viadotti 0 |
| | ²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 | ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0 |
| ²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE | 0 ° | |
| ²⁷ MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | |
| UBICAZIONE | ²⁸ <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | ²⁹ <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta |
| MICROZONAZIONE SISMICA | ³⁰ Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile | |
| | Tipo instabilità ³¹ <input type="checkbox"/> Frana | ³² <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione ³³ <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace ³⁴ <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali ³⁵ <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee |
| | Localizzazione frana ³⁶ <input type="checkbox"/> Interferente con l'infrastruttura | ³⁷ <input type="checkbox"/> A monte ³⁸ <input type="checkbox"/> A valle |
| ³⁹ GEOLOGIA / | Falda | <input type="radio"/> Assente <input checked="" type="radio"/> Freatica <input type="radio"/> Artesiana |
| ⁴⁰ IDROGEOLOGIA | Acque superficiali | <input checked="" type="radio"/> Assenti <input type="radio"/> Ruscaldamento diffuso <input type="radio"/> Ruscaldamento concentrato |
| ⁴¹ | Rischio PAI | <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 ⁴² Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |