

### Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

|   |                    |              |       |
|---|--------------------|--------------|-------|
| Data compilazione   | 24 / 10 / 2023     | Codice ISTAT |       |
| 1 Regione   | EMILIA-ROMAGNA     |              | 08    |
| 2 Provincia   | Forlì-Cesena       |              | 040   |
| 3 Comune  | Cesenatico         |              | 008   |
| 4 Località abitata  | Cesenatico         |              | 10003 |
| 5 Sezione censuaria   |                    |              |       |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                          | 0000001582         | 00           |       |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                              | 004                |              |       |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                              |                    |              |       |
| 9 Identificativi infrastrutture di<br>Accessibilità/Connessione | a                  | b            |       |
|   | c                  | d            |       |
| 10 Indirizzo  | Via Marino Moretti | 11 Civico    | 6     |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro)                               |                    |              |       |

### Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input checked="" type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 3  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 9  |
| 25 TIPO MURATURA   | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input checked="" type="radio"/> Non identificata  | 26 CORDOLI O CATENE  |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 28 PIANO PILOTIS   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 29 SOPRAELEVAZIONI   |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 31 STATO MANUTENTIVO   | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono   |  |
| PROPRIETÀ  | 32 <input type="radio"/> Pubblica <input checked="" type="radio"/> Privata   |  |
| 33 MORFOLOGIA  | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input checked="" type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta  |  |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile   |  |
| 38 Tipo instabilità  | 39 <input type="radio"/> Frana <input checked="" type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace  | 41 Cedimenti differenziali   |
| 42 Localizzazione frana  | 43 <input type="radio"/> Interferente con l'unità strutturale <input type="radio"/> A monte  | 45 Cavità sotterranee  |
| 44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA   | Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input checked="" type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4   | 47 Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |

### Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)                       | S91   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO                              | <table> <tr> <td>A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 2 )</td> <td>D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 )</td> <td>G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 )</td> </tr> <tr> <td>B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 1 )</td> <td>E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 )</td> <td>F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 )</td> <td></td> </tr> </table> | A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 2 ) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 ) | G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 ) | B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 1 ) | E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 ) |  | C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 ) | F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 ) |  |
| A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 2 ) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 )   | G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 )                |   |  |  |  |  |  |  |  |
| B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 1 )    | E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 )  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 )            | F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 )  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE                | <input checked="" type="checkbox"/> ≤1919 <input type="checkbox"/> 19-45 <input type="checkbox"/> 46-61 <input type="checkbox"/> 62-71 <input type="checkbox"/> 72-81 <input type="checkbox"/> 82-91 <input type="checkbox"/> 92-01 <input type="checkbox"/> ≥2002  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 UTILIZZAZIONE  | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> In costruzione <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandonato  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 OCCUPANTI  | 8   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |