

### Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

|   |  |           |      |
|---|--|-----------|------|
| Data compilazione   | 29 / 05 / 2014   | Cod ISTAT |      |
| 1 Regione   | EMILIA-ROMAGNA   | 08        |      |
| 2 Provincia   | Rimini   | 099       |      |
| 3 Comune  | Cattolica  | 002       |      |
| 4 Località abitata  | Cattolica  | 10001     |      |
| 5 Sezione censuaria   |  |           |      |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                          | 0000000896   | 00        |      |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                              | 005  |           |      |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                              |  |           |      |
| 9 Identificativi infrastrutture di<br>Accessibilità/Connessione | a <input type="text"/> b <input type="text"/><br>c <input type="text"/> d <input type="text"/> |           |      |
| 10 Indirizzo  | Via Mazzini  | 11 Civico | 7-11 |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro)                               |  |           |      |

### Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

|   |  |  |
|---|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO  | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/>   | 14 <input type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo  |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (AC) | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA                                      | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)                              | 2  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)   | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00  | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC   | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE   | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 6  |
| 25 TIPO MURATURA  | <input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata  | 26 CORDOLI O CATENE  |
| 27 PILASTRI ISOLATI   | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 28 PIANO PILOTIS  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 29 SOPRAELEVAZIONI   |
| 30 DANNO STRUTTURALE  | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 31 STATO MANUTENTIVO  | <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono   |  |
| PROPRIETÀ   | 32 <input type="radio"/> Pubblica <input checked="" type="radio"/> Privata   |  |
| 33 MORFOLOGIA   | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)   |  |
| UBICAZIONE  | 35 <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input checked="" type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta  |  |
| MICROZONAZIONE SISMICA  | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input checked="" type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input type="radio"/> Instabile   |  |
| 38 Tipo instabilità   | 39 Frana <input type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace <input type="radio"/> Cedimenti differenziali <input type="radio"/> Cavità sotterranee  |  |
| 40 Localizzazione frana   | 43 Interferente con l'unità strutturale <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle  |  |
| 41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | 44 Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 <input checked="" type="radio"/> Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No                    |  |

### Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)                       | S90   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO                              | <table> <tr> <td>A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 1 )</td> <td>D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 )</td> <td>G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 )</td> </tr> <tr> <td>B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 2 )</td> <td>E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 )</td> <td>F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 )</td> <td></td> </tr> </table> | A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 1 ) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 ) | G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 ) | B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 2 ) | E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 ) |  | C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 ) | F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 ) |  |
| A <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale (H 1 ) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K 0 )   | G <input type="checkbox"/> Deposito (N 0 )                |   |  |  |  |  |  |  |  |
| B <input checked="" type="checkbox"/> Commercio (I 2 )    | E <input type="checkbox"/> Produzione (L 0 )  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| C <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. (J 0 )            | F <input type="checkbox"/> Uffici (M 0 )  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE                | ≤1919 19-45 46-61 62-71 <input checked="" type="checkbox"/> 72-81 82-91 92-01 ≥2002   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 UTILIZZAZIONE  | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> In costruzione <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandonato  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 OCCUPANTI  | 10  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

Mappa

