





<p>Regione</p> 	<p>Soggetto realizzatore</p> <p>Responsabile: Dott.Geol. Paolo Ciardi</p> <p>Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Carlo Cogliati Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Cristiano Guerra</p>	<p>Data</p> <p>Octobre 2022</p>
--	---	--

Legenda



Tavole



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(CLE)
Stralci
Tav.2
scala 1 : 1.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Pennabilli

Regione

Soggetto realizzatore

Responsabile:
Dott.Geol. Paolo Ciacci

Gruppo di lavoro:
Dott.Geol. Carlo Copioli
Dott.Arch. Silvia Malpassi
Dott.Geol. Fabio Vannoni
Dott.Geol.Cristiano Guerra

Data

Ottobre 2022

Legenda

Codice Provincia: 099
Codice Comune: 024

Sistema di gestione dell'emergenza

200

Edificio strategico

138

Infrastruttura di connessione

080

Aggregato strutturale interferente


005

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

005

Unità strutturale non interferente non appartenente ad un AS

Tavole



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(CLE)
Stralci
Tav.3
scala 1 : 1.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Pennabilli

Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Paolo Ciacci	Ottobre 2022
	Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Carlo Coppioli Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Cristiano Guerra	

Legenda

Codice Provincia: 099
Codice Comune: 024

Sistema di gestione dell'emergenza

620

Area di emergenza (RICOVERO)

138

Infrastruttura di connessione

001

Infrastruttura di accessibilità

060

Aggregato strutturale interferente

005

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

005

Unità strutturale non interferente non appartenente ad un AS

005

Unità strutturale interferente isolata

Tavole

